



Federació d'Indústries
de Construcció i Fusta
de Catalunya

Molt Honorable Sra. Núria de Gispert i Català
Presidenta del Parlament de Catalunya

PARLAMENT DE CATALUNYA

Barcelona, 5 de gener de 2012.

Senyora,

La sinistralitat laboral és un tema que sense dubte preocupa a la ciutadania i naturalment al Parlament de Catalunya que vostè representa. Com vostè sap, la construcció i les activitats que la complementen són origen de nombrosos accidents de treball.

El Parlament ha dedicat algunes jornades específiques a debatre i a prendre resolucions sobre aquest problema. No podem oblidar el debat general sobre la Sinistralitat Laboral encetat per l'honorable senyor Lluís Franco, a l'octubre del 2002, arrel de l'alta sinistralitat en el sector de la construcció que va produir 26 a l'estiu d'aquell any. Més recentment, i com conseqüència de l'esfondrament, el gener del 2005, de la cua de maniobres de la L5 del metro al pas pel barri del Carmel a Barcelona, es va generar un nou debat sobre la seguretat en les obres públiques que va concloure en la publicació de la Llei 3/2007, del 14 de juliol, de l'obra pública.

Fem aquesta introducció per posar de relleu que, el Parlament de Catalunya ha estat conscient i ha tingut preocupació sobre la seguretat i la salut dels treballadors en el treball. No obstant entenem que, aquesta preocupació abastament manifestada, ha de plasmar-se també en les obres de remodelació, rehabilitació i conservació que emprengui el propi Parlament a les seves instal·lacions.

A la Federació d'Indústries de Construcció i Fusta de Comissions Obreres de Catalunya treballem per vetllar per la seguretat i la salut dels treballadors del sector de la construcció.

Així, hem pogut observar que en els treballs de manteniment que, aquesta primera setmana de gener d'enguany, s'han fet a la façana de la Seu del Parlament de Catalunya, no s'ha tingut la necessària diligència respecte la prevenció a la feina en



**Federació d'Indústries
de Construcció i Fusta
de Catalunya**

tots els seus àmbits, tal com ordena la legislació vigent. S'acompanya pel seu coneixement com annex, l'informe que el Departament de Salut Laboral de la nostra Federació ha elaborat.

Havent ja demanat als treballadors afectats, tinguin cura de la seva seguretat i que reclamin que els hi sigui respectada per la seva empresa, us demanem que, en la condició de promotora de l'obra que n'és el Parlament de Catalunya que vostè presideix, posi en marxa o revisi, tots els mecanismes per tal de garantir un treball segur.

Dit això, ens plau sol·licitar-li, d'acord amb la seva agenda, una entrevista a l'objecte de tractar sobre els temes de prevenció en general i en particular, en el que pugui fer referència en les actuacions de futures obres de remodelació, conservació i manteniment de l'edifici del Parlament o les seves dependències.

Molt respectuosament.

 **FEDERACIÓ D'INDÚSTRIES
DE CONSTRUCCIÓ I FUSTA
DE CATALUNYA**
construcció i fusta
Via Laietana, 16, 3er. - 08003 Barcelona - Tel. 93 481 27 93

Miguel Peláez García
Secretari General

INFORME DE VISITA

DATA 05/01/2012 HORA _____ VISITA Núm _____ HOJA Núm _____

1. IDENTIFICACIO DE L'OBRA

CLAU _____ Edificacio __ Regs __ Obra Civil __ Altress __

Descripció de l'obra Treballs de restauració façana. Seu del Parlament de Catalunya

Adreça Parc de la Ciutadella, s/n Localitat 08003 Barcelona

Comarca Barcelonès Província Barcelona

2. PROMOTOR Parlament de Catalunya

3. COORDINADOR Es desconeix

4. EMPRESA CONTRACTISTA PRINCIPAL F.CLOSA ALEGRET,S.A.

4.1 EMPRESA SUBCONTRACTADA DROPI, S.L

5. CAP DE L'OBRA Es desconeix

6. DELEGATS TERRITORIALS DE PREVENCIÓ

CC.OO Ricard Oriol

L'anotació, o no, d'observacions no implica conformitat amb les condicions de seguretat i salut que afecten al conjunt del desenvolupament de l'obra.

OBSERVACIONS

En els treballs de restauració de la balconada sobre l'accés principal i d'altres elements de la façana de la Seu del Parlament de Catalunya s'observa bastida:

- De més de 6 metres d'alçada, sobre rodes, sense projecte de muntatge;
- Muntada sobre ferm irregular a base de llambordes, asfalt a la via de circulació i lloses de pedra a la vorera, a diferents nivells i inclinació;
- Sense estar subjecte, ni riostada a cap estructura sòlida ni estable;
- Sense estar estabilitzada de cap manera i no tenint cura de mantenir la verticalitat de la bastida;
- Amb el treballador fent tasques a prop de 5 metres d'alçada i a més de 20 cms de la façana sense cap de proteccions perimetrals en la banda més propera a la façana i incompletes a la oposada, faltant-ne la intermèdia i el rodapeu;
- Hi manca una plataforma de treball en cada una de les alçades per assegurar el treballador pugui desenvolupar les seves tasques de manera segura, l'esquena del treballador queda desprotegida totalment;
- Sense protegir adequadament del transit de vehicles i persones;

Segons els treballadors que estan efectuant les tasques, de l'empresa DROPI,S.L., la bastida ha estat subministrada per l'empresa F. Closa Alegret, S.A. abans de

començar les tasques, i ha estat muntada amb la totalitat dels elements que la componen subministrats.

I tot això sense tenir observança de tècniques i dispositius d'accés, disponibles en venda o lloguer, que eviten alguns riscos exposats i en minimitzen d'altres, en definitiva, atacar els riscos a l'origen, substituir lo perillós por el que entranya poc o ningun perill, etc..., tal com queda exposat en la Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals en el seu article 15.1.





A _____ Barcelona a, 5 De Gener _____ de 2012 _____

Delegat Seguretat i Salut CCOO
Signat